

Si consiglia di immagazzinare il Parkover-Profloor, ad una temperatura tra i 18 e i 20 gradi, ad un tasso di umidità relativa del 60%, in ogni caso non superare i limiti del 75%




**75% MAX**

Max 75% di umidità relativa  
Max 75% rel. luftfeuchtigkeit  
Max 75% atm. Humidity  
Max 75% d'umidità relaive

**CA. 18° C**

Temperatura minima 18° C  
Mindestrens 18°  
Cat least 18° C  
Min. 18 ° C




### PROTEGGERE DA FREDDO E UMIDITA'

CRAIN LE FROID ET HUMIDITE'

PROTECT AGAINST COLD AND HUMIDITY PICK-UP

Lasciare il Parkover, nel suo imballo originale. Portarlo nei locali dove poi sarà effettuata la posa, almeno 48 ore prima. Togliere l'imballo e la pellicola protettiva, dalle scatole, solo al momento della posa.

Una volta aperta la scatola eseguire la posa delle doghe, in giornata  
Parkover- è in materiale idrofugo, ma gli incastri potrebbero assorbire umidità, quindi necessitare di una maggiore forza per il serraggio  
La posa è flottante con sistema autobloccante senza colla



**E' necessario tenere i materiali in locale chiuso ed a temperatura ambiente.**

Nur in geschlossenen und temperierten Raumen lagern

Please keep in closed rooms with indoor temperature.

Veillez entrepose dans des pièces fermées et à température ambiente

**Allo scopo di ottenere i migliori risultati, si prega di osservare le nostre indicazioni di magazzinaggio e di posa in opera.**

Beachten Sie auch unsere Lagerungshinweise laut Lieferpapieren sowie unsere Verlegeanleitung  
Please observe our storage indication as well as our laying instructions  
Veillez observer nos indications d'entreposage et nos indications de pose.